


Pos.	Anz.	Benennung	Länge	Schnitt		Ausführung	Biegeradius
				links	rechts		
1	1	Rundes Hohlprofil 42,4 x 2	150,00mm	-28,2°   0°	0°	gerade	
3	1	Rundes Hohlprofil 42,4 x 2	315,00mm	+16,8°   0°	0°	gerade	
4	1	Rundes Hohlprofil 42,4 x 2	4720,17mm	+28,2°   0°	-16,8°   0°	gerade	
5	5	Rundstab 12	63,99mm	0°	+33,6°   0°	gerade	
6	4	Flachstab 50 x 12	1122,10mm	0°	0°	gerade	
7	1	Flachstab 50 x 12	1126,08mm	0°	0°	gerade	
8	22	Flachstab 30 x 8	780,35mm	+33,6°   0°	+33,6°   0°	gerade	
9	1	Flachstab 40 x 10	91,86mm	-16,8°   0°	-33,6°   0°	gerade	

Sägeschnitt:  
 0=Oben, V=Vorne, U=Unten, H=Hinten


Sägewinkel:  
 Gerader Schnitt bei 0°



Pos.	Anz.	Benennung	Länge	Schnitt		Ausführung	Biegeradius
				links	rechts		
10	1	Flachstab 40 x 10	316,32mm	0°	+16,8°   0°	gerade	
11	1	Flachstab 40 x 10	270,31mm	+16,8°   0°	0°	gerade	
12	1	Flachstab 40 x 10	147,09mm	-33,6°   0°	-16,8°   0°	gerade	
13	4	Flachstab 40 x 10	856,62mm	-33,6°   0°	-33,6°   0°	gerade	
14	2	Flachstab 40 x 10	1192,77mm	-33,6°   0°	-33,6°   0°	gerade	
15	9	Flachstab 40 x 10	781,68mm	+33,6°   0°	+33,6°   0°	gerade	
16	2	Flachstab 40 x 10	849,42mm	-33,6°   0°	-33,6°   0°	gerade	
17	1	Rundes Hohlprofil 42,4 x 2	1750,00mm	0°	0°	gerade	

Sägeschnitt:  
 0=Oben, V=Vorne, U=Unten, H=Hinten

Sägewinkel:  
 Gerader Schnitt bei 0°



Pos.	Anz.	Benennung	Länge	Schnitt		Ausführung	Biegeradius
				links	rechts		
18	3	Rundstab 12	60,00mm	0°	0°	gerade	
19	3	Flachstab 50 x 12	1017,60mm	0°	0°	gerade	
20	13	Flachstab 30 x 8	807,60mm	0°	0°	gerade	
21	4	Flachstab 40 x 10	597,00mm	0°	0°	gerade	
22	5	Flachstab 40 x 10	807,60mm	0°	0°	gerade	
23	2	Flachstab 40 x 10	138,80mm	0°	0°	gerade	

Sägeschnitt:  
 0=Oben, V=Vorne, U=Unten, H=Hinten

Sägewinkel:  
 Gerader Schnitt bei 0°

